パルスレーザー照射欠陥のEDXによる評価

黒木正子^{a)}• 工藤大輔^{b)}

EDX Evaluation of Defects Induced by Pulsed Laser Irradiation

Masako KUROKI, Daisuke KUDO

Abstract

Gettering effect of defects induced by pulsed laser irradiation is studied. Pulsed laser irradiated Si-wafer(back surface) is annealed at 800°C for 30min and intentionally contaminated by Cu diffusion. Cu atoms gettered by defects are analyzed by EDX (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy). Each depth of 50µm,100µm,200µm,300µm,350µm from back surface is measured. From the results of depth profile,it was found that at the depth of 350µm,getter sinks were formed at the apart from the center and at the depth of the 200µm,were at the center part.

Keywords: gettering, pulsed laser irradiation, Si-wafer, EDX, getter sink

1. はじめに

レーザー光と固体との相互作用については、様々な分野 で研究応用されている。特にパルスレーザーの応用は、照 射によるスパッタ物質を下地結晶に積もらせ薄膜を作製 するレーザーアブレーション法など種々あるが、本研究は パルスレーザーを照射することにより、結晶表面を局部的 に加熱蒸発させ、その際発生する圧縮応力波により結晶内 部に欠陥を生成させ、ゲッタリング技術に応用することを 目的とした。ゲッタリングとは半導体プロセス技術の一つ で、重金属をデバイス活性領域から除去し、捕獲する技術 である。近年のデバイスの微細化と高集積化が進むにつれ、 ウエハー表面近傍の汚染、特に金属不純物がデバイス特性 に与える影響は大きくなっている。その対策として様々な ゲッタリング法の開発や方法が検討されてきた。

a) 電子物理工学科助教

b) 材料物理工学科学部生

このパルスレーザー照射法によるゲッタリング技術は特 定の結晶に限らず普遍的にゲッタリング源を生成できる ため半導体ウエハーの種類に関わらず適用できると思わ れる。本研究ではシリコンウエハーを用いパルスレーザー 照射による欠陥の深さ分布と面分布について EDX 法 (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)により測定した

2. 実験方法

2.1 試料作製工程

試料として厚さ 520 μ m の Cz-Si (100)を用いた。最初に Si ウエハーを3 (cm) ×3 (cm) に劈開し裏面中心にパ ルスレーザーを集光照射し、欠陥を生成する。用いたレー ザーの波長は 532nm、パルス時間 7nsec、照射エネルギー 70mJ、焦点距離 4cm である。その後、パルスレーザー照射 により生成した欠陥を緩和させるため、電気炉により 800℃、30分間熱処理を行った。また、欠陥によるゲッタ リング能力を評価するため、故意に Cu をウエハー表面に 5Å付着させた後、700℃、3 hの熱処理を行い試料全体に 拡散させた。またブランク試料として Cu 拡散のみを施し た試料を用意した。

2.2 測定深さと測定点の決定

測定の深さについてはこれまでの研究より照射面から 240~340 μ m まではレーザー照射による欠陥が生成され ることがわかっているが、240 μ m 以下の深さについては 明らかにされていない。そこで本研究では試料を 1(cm) ×1 (cm) に劈開し、照射面から 50 μ m、100 μ m、200 μ m、 300 μ m、350 μ mの深さで EDX 測定を行った。測定点は各 深さ 36 点とレーザー照射痕真裏中心 1 点で合計 37 点、1 点の測定面積 0.7(mm)×0.5(mm)で測定を行った。



図.1 パルスレーザー照射痕



図.2 深さごとの測定点と1点の測定範囲

3. 結果·考察

3.1 EDX による各深さの Cu/Si 強度比

図.3はパルスレーザー照射面からの各深さの37点の

Cu/Si 強度比の平均値である。Cu/Si 強度比が 50 μ m、200 μ m、300 μ m ではレーザー照射試料、Blank 試料ともほぼ 同程度であるが、350 μ m の深さではレーザー試料が Blank 試料を大きく上回っていることが分る。また 100 μ m では Blank 試料がレーザー試料を大きく上回っている。この結 果より深さ 350 μ m 付近にレーザー照射による欠陥が多数 存在しゲッターシンクを形成しているものと思われ、100 μ m の深さの Cu を引き寄せたものと考えられる。



図.4、図.5は深さ350µmのCu/Si強度比を3次元のグ ラフで表したものである。明らかにレーザー照射試料の Cu/Si強度比がBlank試料より面全体において特に中心よ り離れた場所に高くなっていることがわかる。



図.4 Blank 試料 深さ350µm



図.5 レーザー照射試料 深さ350µm

また、図.6、図.7 に深さ 100 μ m での Cu/Si 強度比を示 す。Blank 試料がレーザー試料より高くなっている。







図.7 レーザー照射試料 深さ100µm

3.2 レーザー照射中心付近の Cu/Si 強度比

次に、照射中心付近の 1(cm)×1(cm)の Cu/Si 強度比に ついて検討した。図.8 は各深さ中心付近 5 点の強度比の 平均である。深さ 200 μ m でレーザー照射試料が顕著にブ ランク試料より高くなっている。



図.8 レーザー照射中心付近の Cu/Si 強度比



図.9は深さ200µmのCu/Si強度比の面分布である。200 µmの深さでの37点の平均Cu/Si強度比はほぼ等しく Blank 試料においてはほぼ面全体に平均的に欠陥が分布 しているものと思われる。しかし、レーザー照射試料では 中心付近の強度比がブランク試料に比べて2倍近く高く なっている。

4. まとめ

本研究において、パルスレーザー照射による欠陥は照 射面より 350 µm の深さでゲッターシンクの存在を確認で きた。また、200 µm の深さでは照射中心付近により多く の欠陥が存在していることが分った。また、100 µm の深 さにおいて、極端に Cu/Si 強度比がブランク試料に比べて 小さいことから深さ 350 µm のゲッターシンクに結晶中 の固溶 Cu 原子が引き寄せられたものと思われる。

今回の実験では、パルス照射エネルギーが 70mJ で、こ れまでの研究の 120mJ より小さくなっている。しかし、 ゲッターシンクはほぼ同じ深さで生成された。このことか ら、照射エネルギーが小さくなっても衝撃波の減衰する距 離はほぼ等しく、減衰した場所で結晶との相互作用が起こ り、欠陥を生成することを確認できた。

「参考文献」

- 1) 津屋英樹著「超LSIプロセス制御工学」:丸善株式 会社 1995
- 2) 日高洋美: 宮崎大学修士論文 2009 年
- 3) 門野 武: 宮崎大学修士論文 2009 年
- 4) 中島信昭・八ッ橋知幸著「レーザーと化学」: 共立出版2012