小泉大橋の津波被害再現解析

Tsunami Damage Simulation of KOIZUMI Bridge

本橋英樹1. 菅付紘一2. 野中哲也3. 川崎浩司4. 原田隆典5

Hideki MOTOHASHI, Koichi SUGATSUKE, Tetsuya NONAKA, Koji KAWASAKI and Takanori HARADA

After the 2011 Great East Japan Earthquake, it is becoming important to consider the reappearance of tsunami damage by the fluid dynamics numerical analysis. Also, the tsunami three-dimensional simulation is being received much attention. However, practical applications of the three-dimensional fluid numerical analysis in the tsunami simulation have not been investigated yet. Therefore the purpose of this study is to propose the three-dimensional simulation method of a large domain using the method which combined two-dimensional analysis and three-dimensional analysis. Moreover, this method is applied to the Koizumi bridge area which suffered a great deal of damage.

1. はじめに

2011年3月11日にマグニチュード9.0の東北地方太平 洋沖地震が発生し、この地震に伴った津波により、道路、 ライフライン、構造物などが被災した.橋梁に対しては、 I桁橋の桁が流失するといった被害が多数見受けられた. 今回の東日本大震災以降、津波についての研究が進み、 橋梁の上部構造の流失メカニズム等が実験や解析により 解明されつつある.原田ら(2011)も3次元の流体解析 ソフトによる津波解析およびその結果を用いた構造解析 を実施して再現解析の研究を進めている.しかし、これ らの解析は、波源から対象橋梁までの津波挙動の連続性 や解析精度について検討が不十分であると思われる.

そこで、本研究では、宮城県気仙沼市本吉町にある小 泉大橋およびその周辺を対象にして、実際に近い津波襲 来の状況を再現させる解析方法を提案し、橋梁周辺の被 害および桁流出メカニズムについて解析的に検討した.

2. 対象橋梁の被害状況

検討対象橋梁の小泉大橋は,橋長が約180m, 鋼3径間 連続非合成 I 桁橋が2連で構成されている. この橋梁は 東北地方太平洋沖地震に伴った津波によって大きな被害 を受けた.写真-1に示すように,上部構造全てが流失し, さらに橋脚1基も倒壊した. 片岡ら (2012) も示してい るように,橋梁本体だけでなく,橋台背面盛土や河川堤 防までが洗掘された.

1	正会員	· 博(工)	(株)地震工学研究開発センター
2	正会員	修(工)	(株) 地震工学研究開発センター
3	正会員	博(工)	(株) 地震工学研究開発センター
4	正会員	博(工)	名古屋大学准教授 大学院工学研究科社 会基盤工学専攻
5	正会員	工博	宮崎大学教授 工学部社会環境システム 工学科

3. 再現解析の方法

対象橋梁の桁や橋脚が流出するかどうかの判定は、こ れらに作用する波力(圧力の積分)と抵抗する力(各部 位の耐力)と比較すればよい.例えば、支承の耐力以上 に波力(浮力も含む)が作用すれば、桁は流出する.各 部位の耐力は、これまでの耐震設定等で既にわかってい る場合が多い.しかし、波力の方については容易に算出 できていない.平面2次元解析から求まる流速等を基に して、波力の算定方法もあるが厳密ではない.よって、 本研究では、3次元津波解析(流体解析)を実施するこ とにより、対象構造物周りの圧力を算出して、その圧力 から波力を算定することにした.波源も含め広域全体を 3次元津波解析ができれば、より正確に波力が算出でき るが、これは解析時間からも非現実的である.そのため、 本研究では、図-1に示すような津波被害再現解析の方法 を提案する.



図-1 津波被害再現解析の方法



(a) 被災前

(b) 被災後

写真-1 小泉大橋の被害状況(土木学会東日本大震災被害調査団(地震工学委員会)緊急地震被害調査報告書より)



図-2 地形メッシュ領域

なお、本研究では、3次元流体解析ソフトとして、 OpenFOAMを採用した. OpenFOAMは、ソースコードが 公開されている流体解析コードであり、多相流、燃焼、 磁場などの用途に応じた各種ソルバを有している.本解 析では、OpenFOAMのうち、非圧縮・不混和流体の2相 流ソルバである interFoam を用いた. この interFoam は、 離散化手法として有限体積法を、自由表面流体解析モデ ルには VOF 法を採用している.

図-1 からわかるように、本研究の津波被害再現解析 は以下に示す(1)~(3)の3つのステップから成る.

(1) 2次元津波解析の実施:ステップ1

非線形長波理論による平面2次元津波解析を実施する. この解析法は、一般的に行われている方法であり、波源 を含む広範囲から対象橋梁を含む最小領域までの領域に 対して津波解析を実施する.この解析により、対象橋梁 近辺の津波襲来状況の確認や最小領域における水位と流 速を得ることができる.

領域	グリッド	格点数			領域幅(km)	
名	間隔	横方向	縦方向	全格点数	横方向	縦方向
A	1215m	432	684	295,488	524.9	831.1
В	405m	176	198	34,848	71.3	80.2
С	135m	268	314	84,152	36.2	42.4
D	45m	314	246	77,244	14.1	11.1
Е	15m	98	80	7,840	1.5	1.2
F	5m,	140	140	19,600	1.4	0.9
合計				519,172		

表-1 メッシュサイズ

(2) 3次元津波解析の条件設定:ステップ2

前述のステップ1で得られた情報から解析条件を設定 する.具体的には、まず対象橋梁近辺の津波襲来状況(流 速や方向、水位変化など)から判断して3次元解析の解 析範囲を決定する.決定した範囲で3次元津波解析を実 施するが、その範囲でも解析時間が膨大となる.そのた め、地震発生時や対象橋梁に津波が到達する時刻(対象 橋梁地点で水位変化が起こる時刻)から、3次元津波解 析を実施するのではなく、対象橋梁が桁流出といった被



図-3 2次元津波解析結果



図-4F領域と3次元津波解析領域

害を受ける直前またはある程度の前の状況から,解析を 実施する方が効率的である.よって,本研究では,桁が 流出する前の状況から解析を開始することにした.解析 を実施する前に,その時点の状態(初期状態)をつくる 必要がある.その状態を,前述の平面2次元解析の結果 から作成するようにした.

(3) 3次元津波解析の実施:ステップ3

前述のステップ2で設定した初期状態から,3次元津 波解析を実施する.その解析結果から,対象橋梁に作用 する渡力が求まり,対象橋梁の桁や橋脚の流田の判定を 行う.また,対象橋梁の周辺の被害状況も確認する.

4. 平面 2 次元津波解析





図-6 3次元解析モデル (メッシュモデル)

一部を図-3 に示す.この図は、地震発生から30分後の津 波の襲来状況を示したものであり、対象橋梁の河口近辺 に高い津波が襲来していることがわかる.

5. 3次元津波解析の条件設定および解析方法

(1) 3次元解析領域の設定

前述した平面2次元津波解析結果の津波襲来状況(対 象橋梁近辺の流速と方向)から判断して、3次元津波解 析の領域を図-4(オレンジ色)に示すように幅300m,長 さ1300m,そして高さを30mとした3次元空間とした.

本研究では、次のような手順で、この3次元空間の解 析モデルを作成した.まず、最小領域Fに対して、5mメ ッシュ情報から3次元の地形を作成する.その地形上に 対象橋梁の3次元構造モデルを構築する.また、対象橋 梁周辺の地形、特に河川堤防や盛土などが不正確なとこ ろがあったため手作業で微調整した.このようにして作 成したF領域の3次元モデルを図-5に示す.

次に、この3次元モデル上で、図-5に示すように3次 元津波解析の解析範囲を決定する.その範囲での3次元 解析モデル(メッシュモデル)を図-6に示す.対象橋梁





が桁橋で、空気が溜まる桁内(床版と桁で囲まれた空間) をモデル化する必要があり、その部分を複数メッシュに 分割するため、最小メッシュサイズを0.25mとした.た だし、総メッシュ数を減らすため、対象橋梁から離れた 沖合いのメッシュは粗くした(0.5~1.0m).また、3次元 解析領域をこのように小さくしてもできるだけ影響がな いように、この領域に対して、津波を作用させる入射境 界と津波が橋梁を通り過ぎて反射しない放射境界(透過 境界)を設定した.以上のようにして作成した3次元津 波解析のメッシュモデルは、約3000万メッシュのモデル となった.このように大規模モデルとなったため、PCク ラスタを使用しても、約2週間の解析時間を要した.

(2) 初期状態の設定

本大規模モデルに対して、次に示すような方法で、初 期状態を設定して解析することになる.初期状態の作成 方法を図-7と図-8を用いて説明する.通常は、水位変化 なし、流速ゼロの静止状態から、津波を作用させる(図 -7(a)).本解析では、ある程度、津波が襲来したとき(図 -7(b))から、3次元津波解析を実施する.前述した平面



(a) 水位コンター図



図-9 3次元津波解析の初期状態の3次元表示

2次元津波解析における評価地点(図-4内の評価地点) の水位変化を図-8に示す. 平面2次元解析結果の対象橋 梁位置の津波高さから、おおよその橋梁の桁の高さまで 津波水位が達する時刻がわかる. その時刻より前で桁下 に津波が当たらないと予想できる 36.5 分から 38.5 分の2 分間(120秒)を解析することにした。その時間を図-8 内の赤線で示している. なお, 38.5 分以降, 津波高さは さらに高くなるが、本解析ではこの2分間で、津波が桁 下に当たってから路面を十分に乗り越え、桁が流出する と予想した. ここで設定した初期状態を3次元的に表示 すると、図-9のようになる、図-9(a)は、初期状態の水位 コンターである.3次元メッシュで定義しているため, 滑らかではない. 図-9(b)は、対象橋梁から沖合い 700m 地点における鉛直方向に断面を切った面での流速の状態 である.なお、2次元解析結果の流速を用いているため、 この時点で鉛直方向には流速の変化はない.

(3) 3次元解析の方法

前述したように初期状態(図-7(b))から、3次元解析 を実施する(解析終了は図-7(c))が、その方法を次に示 す.2次元解析結果から時刻36.5分の水位と流速データ を得て、海面の全メッシュ上にその水位を、水の領域の 全メッシュ上にその流速を初期値として設定する.3次 元解析を実施する時点で、入射境界(造波境界)から、 その地点の2次元解析結果の流速で水を流入させる.な お、この境界上での水位については、本再現解析におい て影響が少ないと思われるため、一定とした.







6. 再現解析の実施結果

(1) 橋梁を含む周辺の解析結果

小泉大橋を含む周辺の解析結果(37.7分後)を図-10 に示す.この図から、津波が上部構造を乗り越え始めて いること、さらに両サイドの橋台背面の道路盛土も津波 が乗り越えていることがわかる.津波が道路盛土を乗り 上げるため、橋台側の水位が増すことになって、橋梁の 桁上を中央に向かって水が流れる様子もわかる.このよ うに道路盛土および河川堤防を津波が早い速度で越流す るため、前述した写真-1(b)のようにこの部分が洗掘され ると想像できる.

(2) 桁に作用する波力

本津波解析により、対象橋梁の桁周りの圧力が算出で きる.その圧力から鉛直方向の波力へ変換して、その波 力(橋梁中央部の1径間分の合計波力)の時刻歴をグラ フにすると図-11のようになる.このグラフから、桁に津 波が衝突して、津波が上部工を越流し始めた時点(37.7 分付近)で、最大の鉛直方向波力を示すのがわかる.こ の鉛直波力は約5000kNにも達し、桁の死荷重(桁1径間 の自重は約3500kN)より大きいため、鉛直方向に浮き上 がる結果となった.このことから、図-12のように桁が流 され、桁が流失(写真-1(b))したといえる.なお、この グラフにおいて、最大荷重を示した後、鉛直波力が低下 するのは、津波が桁を覆いかぶさり下方向に押さえる力 が発生したからである.



図-12 桁流出メカニズム (イメージ)

7. おわりに

本研究では、震災で被災した小泉大橋およびその周辺 地形を対象にして、実際に近い津波襲来の状況を再現さ せ、津波被害メカニズムについて解析的に検討した.本 研究で得られた主な結論は以下のとおりである.

- (1) 非線形長波理論による解析結果の水位と流速を3次 元津波解析の初期状態として解析する方法を提案し、 実際に再現解析を試みた.
- (2)本3次元津波解析により、対象橋梁の桁が流失したことや橋台背面盛土や河川堤防が洗掘されたことが、概ね再現および想像できる結果が得られたといえる.本研究では、2次元解析結果をもとにして3次元解析の初期状態を作成しているため、3次元解析を実施した時点で、計算が不連続性になっている。今後は、この不連続性を解決していく予定である.

参考文献

- 原田隆典・村上啓介・Indradi Wijatmiko・坂本佳子・野中哲也 (2011):津波により桁が流失した床版橋の再現解析,第14 回性能に基づく橋梁等の耐震設計に関するシンボジウム講 演論文集, pp.103-110.
- Fujii, Y., K.Satake, S.Sakai, S.Masanao, T.Kanazawa (2011) : Tsunami source of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, Earth Planets Space, 63, pp. 815–820.
- 一般財団法人オープン CAE 学会: OpenFOAM ユーザガイド和
 訳 Version 2.1.1 (オンライン), http://www.opencae.jp/, 参照
 2013-06-02.
- 片岡正次郎・金子正洋・松岡一成・長屋和宏・運上茂樹 (2012): 上部構造と橋脚が流出した道路橋の地震・津波被害再現解 析,第32回地震工学研究発表会講演論文集,論文番号 5-349, 9p.